

Traduction: Source: AAP Australie, le 6 mai, 2012

Une Fuite de Gaz nécessite la suspension des activités à un Derrick de la compagnie Queensland Gas.

La compagnie de Gaz Queensland ( QGC ) a suspendu ses activités à l'un de ses sites de forage dans le sud-ouest de l'état après qu'une fuite de gaz a été détectée.

Tard dans la soirée d'hier, on a établi par précaution, une zone d'exclusion de 150 mètres autour du derrick Bassin du Surat .

L'incident s'est produit pendant le forage du puits Argyle 162; à environ 25 kilomètres au sud-ouest de Chinchilla, sur des terres appartenant à la QGC.

Jim Knudsen, premier adjoint au PDG a dit que les ingénieurs travaillaient pour résoudre le problème.

M Knudsen a dit que la QGC avait prévenu le Service d'Inspection du Pétrole et du Gaz du Queensland et les propriétaires des terres aux alentours.

"Il n'y a pas eu de blessé et on ne pense pas que cette fuite pose un risque important pour la sécurité," dit-il lors d'une déclaration.

La zone d'exclusion était toujours en place aujourd'hui à 13h00.

Maureen Johnson